

## CAPOLUOGO: SEDEGLIANO

FRAZIONI: 1 SAN LORENZO


2) GRADISCA

3 RIVIS 4 TURRIDA

5 GRIONS

6 CODERNO 7 REDENZICCO

# RIFERIMENTO STORICO



PERDITA DELL' IDENTITA' LOCALE

#### FINITURA TRADIZIONALE







### CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: PUNTI CRITICI

#### CONTAMINAZIONI ESTETICHE IL "RUDERISMO" LO "STORICISMO"

ELEMENTI ARCHITETTONICI - COMPOSITIVI - TECNICHE DI FINITURA : SEDEGLIANO E FRAZIONI








**MARKETING** 







RIMOZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINITURA







# MATERIALI NON COMPATIBILI





TECNICHE NON TRADIZIONALI





#### MODELLI STORICI






ERRORI CROMATICI











TIPOLOGIA E MATERIALE NON COMPATIBILE



#### RIVESTIMENTI NON TIPOLOGICI







BALAUSTRE / TETTOIE: TIPOLOGIA E MATERIALE NON COMPATIBILE





